



VERIFICA SICUREZZA VISIVA

Valutazione dello stato di condizione
delle scaffalature industriali



Contatti

Studio associato
Basequadro

Ambesic S.r.l.s.

☎ 0305528041

☎ 0300972016

✉ info@basequadro.it

✉ info@ambesic.it

🌐 www.basequadro.it

🌐 www.ambesic.it

*base*quadro

ARCHITETTURA E INGEGNERIA

AMBESIC
SRLS


Normativa di riferimento

La normativa di riferimento, utilizzata per l'espletamento del seguente incarico e a cui ogni **scaffalatura metallica** deve far riferimento è la seguente:

UNI EN 15636:2009 - Utilizzo e manutenzione dell'attrezzatura di immagazzinaggio;

UNI EN 15629 - Steel static storage systems - the specification of storage equipment;

UNI EN 15620 - Steel static storage systems - Adjustable pallet racking - Tolerances, deformations and clearances.


Livelli di degrado

Come la normativa UNI EN 15635 prevede, a seguito di ogni sopralluogo, va redatto un verbale di ispezione della scaffalatura metallica dove, ad ogni collegamento e/o elemento costituente la scaffalatura, **va assegnato un codice e/o un colore corrispondente**:

Rischio verde - componenti della scaffalatura sono considerati sicuri e in **buone condizioni** di impiego.

Rischio giallo - Tale rischio identifica un'area in cui il danno è **sufficientemente grave** da esigere azioni correttive, ma non così grave da esigere lo svuotamento immediato dello scaffale.

Rischio rosso - Gli elementi che rientrano in questa categoria hanno un livello di **danno critico**, che esige che un'area della scaffalatura sia immediatamente liberata dal carico e resa inaccessibile a qualsiasi utilizzo finché non è stata apportata la riparazione.



Chiamaci



Ispezione



Certificazione

